

# 北相木村 トンネル長寿命化修繕計画



令和6年4月

🌟 北相木村

# 目次

<b>1. 老朽化対策における基本方針</b> .....	1
1-1. 背景 .....	1
1-2. 基本的な方針について .....	1
1-3. 長寿命化修繕計画の目的や対象施設 .....	2
1-4. 計画期間 .....	2
1-5. 管理施設数 .....	2
1-6. 健全性の判定区分の割合 .....	3
1-7. 修繕等の措置の着手状況 .....	3
1-8. 対策の優先順位の考え方や目標 .....	4
1-9. 点検の手法 .....	5
1-10. 健全度の把握 .....	6
<b>2. 新技術の活用方針</b> .....	8
2-1. 新技術等の活用に関する考え方や取り組み .....	8
2-2. 新技術の活用に関する目標 .....	8
<b>3. 費用の縮減に関する具体的方針</b> .....	9
3-1. 費用の縮減を図るための考え方や取り組み .....	9
3-2. 費用の縮減目標 .....	9
<b>4. 建造物の諸元について</b> .....	10
<b>5. 直近における点検結果及び次回点検年度</b> .....	11
<b>6. 対策内容</b> .....	12
<b>7. 対策に係わる着手完了予定年度及び全体概要事業費</b> .....	13
<b>8. コスト縮減効果</b> .....	14
<b>9. 今後の展望針</b> .....	14

# 1. 老朽化対策における基本方針

## 1-1. 背景

平成24年12月に中央自動車道笹子トンネル事の天井板落下事故を契機に、社会ストックの老朽化が露わとなり、継続的な維持管理の重要性が人々の中で確認されるようになりました。その後、道路法改正および点検事項の改正により、長期的な維持管理における取組みの強化が求められるようになりました。

## 1-2. 基本的な方針について


老朽化対策における基本的な方針として、3つの基本方針を定めます。

基本方針に則り、5年ごとの定期点検が一巡するタイミングで遅延なく計画を見直し、最新の定期点検結果を反映した長寿命化修繕計画としていきます。

また、トンネルの損傷、危険箇所等の早期発見と迅速な対応を図るために、日常点検（パトロール）等の早期対応に努めます。

### 基本方針1 持続可能な維持管理の実現

トンネル維持管理の取組を計画的かつ効果的に進めるためには、点検・診断・措置・記録のメンテナンスサイクルを構築し、持続可能な維持管理を実現していきます。



### 基本方針2 効率的な維持管理の実施

判定区分【Ⅲ】と判断したトンネルについては、損傷箇所数や損傷程度等を考慮し、優先的に対策を講じます。

判定区分【Ⅱ】と判断したトンネルについては、地域性・重要性等を考慮し、予防保全対策を講じます。

### 基本方針3 新技術の活用推進

トンネルの点検・診断や長寿命化修繕工事を実施するにあたっては、非破壊検査や人工知能(AI)による点検支援技術の活用、修繕工事における新材料や新工法等の活用に向け、新技術や技術動向を把握し導入の検討を進め点検作業の効率化や修繕コストの縮減に努めていきます。

#### 1-3. 長寿命化修繕計画の目的や対象施設

適切な維持管理を継続するためには、PDCA サイクル (Plan:維持管理計画、Do:修繕工事、Check:効果の確認、Action:点検・診断) で管理することが重要です。長寿命化修繕計画では、PDCA サイクルを構築するために、事後保全型管理から予防保全型管理への転換を目的として計画を行います。 転換を行うことにより、トンネルの健全性を高く保ち、維持管理コストの縮減・平準化を目的とします。北相木村が管理する対象施設につきましては、以下の通りです。

北相木村管理対象施設一覧表

対象施設名	路線名	延長	建設年	車線数
大鱈トンネル	村道 大鱈線	478.0m	1999年	2車線

#### 1-4. 計画期間


今回の長寿命化修繕計画の期間は、令和6年4月～令和16年3月です。

#### 1-5. 管理施設数

北相木村が管理する施設は、令和6年3月現在で1施設あります。(大鱈トンネル)現時点では老朽化していませんが、26年後には建設後50年が経過し、老朽化トンネルとなります。

### 1-6. 健全性の判定区分の割合

健全性の判定区分の割合は、以下のグラフのとおりになります。



北相木村が管理する施設は、大鱸トンネルの1施設のみとなるので健全度ランクはII aが100%を占める結果となりました。

### 1-7. 修繕等措置の着手状況


大鱸トンネルは、平成30年度 定期点検後、修繕措置の着手はありませんでした。

優先順位	トンネル名	建設年度(年)	延長(m)	幅員(m)	等級(級)	判定区分	対策時期・対策内容・事業費(百万円)					
							H30	R1	R2	R3	R4	
							2018	2019	2020	2021	2022	
1位	大鱸トンネル	1999	478.0	7.5	C	II a	定期点検					
合計(百万円)							4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	

## 1-8. 対策の優先順位の考え方や目標

北相木村が管理する施設は、大鱈トンネル1施設のみなので、優先順位は1位となります。

トンネル長寿命化修繕計画を策定・実施するためには、点検を行い、トンネルの健全度及び今後の劣化振興程度を正確に把握し、状況に応じた対策を行うことが重要になります。「損傷が深刻化して大規模な修繕・更新を実施する対症的な維持管理」から「定期的に点検を実施して損傷が深刻化する前に計画的に修繕を実施する予防保全的な維持管理」を導入することで、対象トンネルの長寿命化を図り、修繕および架け替えに係る費用の平準化・コストの縮減を目標としています。




修繕方針としては、「予防保全型管理」で行います。具体的には、今回の定期点検で確認された、うき等の補修を行い、トンネル耐久性低下防止や第三者被害防止を目指します。

### 1-9. 点検の手法

本計画では、日常的に実施される「通常点検」と5年に1回の「定期点検」により、トンネルの状態（健全度）を把握し修繕計画に反映させます。

通常、点検は路上からの遠望目視、定期点検はトンネル点検車や脚立を用いた近接目視を基本としています。また、定期点検では、必要に応じて触診や打音検査等の非破壊検査等を併用して行います。



点検状況



応急処置（たたき落とし）状況


## 1-10. 健全度の把握

北相木村では、長野県道路トンネル点検マニュアル(令和 2年 12月)に準拠し、近接目視による定期点検を実施しました。

健全度の診断は、「外力」「材質劣化」「漏水」に変状を区分し診断を行います。トンネルの健全度は変状の中で最も厳しい評価をトンネル全体の健全度として採用します。

点検対象箇所は、下図に示すとおりです。

### 【点検対象箇所】



※トンネル内附属物は取付状態の確認を行う。

### 点検対象箇所（トンネル内部）



### 点検対象箇所（トンネル坑口部）

(図は、国土交通省 道路局 道路トンネル定期点検要領 平成 31 年 3 月 P14 より抜粋)

健全度ランクは下表に示す 5 段階評価で行います。  
 健全度ランク「Ⅱa」「Ⅲ」「Ⅳ」以上と診断された変状は、計画的に対策が必要な状態となります。

健全度（判定区分）		状態
I	健全	利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要としない状態。
II	Ⅱb	将来的に利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監視を必要としている状態。
	Ⅱa	将来的に利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、重点的な監視を行い、予防保全の観点から計画的に対策を必要とする状態。
III	早期措置段階	早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早期に対策を講じる必要がある状態。
IV	緊急措置段階	利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急に対策を講じる必要がある状態。

（長野県トンネル点検マニュアル 巻末 1-2 項）

## 2. 新技術の活用方針

### 2-1. 新技術の活用に関する考え方や取り組み

管理するトンネルについて、点検・修繕・更新の実施に当たっては、新技術情報提供システム (NETIS) や点検支援技術性能カタログなどを参考に、新技術等の活用を検討し事業の効率化やコスト縮減を図ります。

具体的には、点検専用ドローンや人工知能 (AI) による点検支援技術、赤外線等を使用した非破壊検査技術等の新技術の活用を重点的に実施します。

・新技術情報提供システム (NETIS)

<https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS>

・国土交通省「点検支援技術 性能カタログ」

<https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/>

### 2-2. 新技術の活用に関する目標

3 巡目の定期点検において、画像計測技術、非破壊検査技術、計測・モニタリング技術等の新技術の活用を重点的に検討し、令和10年度までの5年間で約10% (約45万円) のコスト縮減を目指します。


### 3. 費用の縮減に関する具体的な方針

#### 3-1. 費用の縮減を図るための考え方や取り組み

費用の縮減のため、事後保全型管理から予防保全型管理への転換を図ります。事後保全型管理と予防保全型管理の違いは以下の通りとなります。


##### 【事後保全型管理】

従来行われてきた方法で、トンネルに大きな損傷が確認されてから修繕する方法です。損傷が確認された時、大きな損傷に至っている可能性があり、安全性が低いです。また、損傷の程度によっては、大規模修繕や新設といった高コストとなる可能性があります。



##### 【予防保全型管理】

定期的に点検・診断を実施し、長寿命化計画で目指す方法です。致命的な損傷が発現する前に補修・補強を行うことによりコストを抑えられ、高い健全性を保つことが可能です。



#### 3-2. 費用の縮減目標

予防保全管理への転換により、従来の事後保全型より 10 年間で約 1 割の費用縮減を目標とします。

#### 4. 構造物の諸元について

対象構造物の諸元については、以下のとおりになります。

対象施設諸元表


施設名称	架設年度	延長	施工方法	所在地（路線）
大鱒トンネル	1999年	478.0m	NATM工法	村道大鱒線



大鱒トンネル坑門部



大鱒トンネル覆工部



大鱒トンネル 位置図


## 5. 直近における点検結果及び次回点検年度

北相木村が管理している1トンネルについて、令和5年に定期点検を実施しました。点検結果は、健全度ランクⅡaとなりました。トンネルの諸元および点検・診断結果一覧は下表のとおりです。また、次回の定期点検は令和10年に実施します。


トンネルの諸元および点検・診断結果一覧表

大鱒トンネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検実施年度：令和5年度</li> <li>・路線名：村道 大鱒線</li> <li>・建設年度：1999年</li> <li>・延長：478m</li> <li>・道路幅員：7.5m</li> <li>・判定区分Ⅱa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・所見：点検で確認された特徴的な変状は、アーチ目地部にうきが多数発生している。顕著な進行は確認されなかったものの将来的にコンクリート片が落下する可能性があるため、重点的な監視を行い、予防保全の観点から計画的に対策を必要とする状態である。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次回定期点検の実施予定年度：令和10年</li> </ul>

### ○大鱒トンネルの主な損傷例



アーチ部うき  
(0.2m×0.5m) 判定区分Ⅱa





アーチ部うき  
(0.2m×1.4m) 判定区分Ⅱa

## 6. 対策内容

北相木村のトンネルで見られた主な変状と修繕方法を示します。主な変状は、コンクリート片のうき等です。今後、構造物や利用者に対して影響が及ぶ可能性が高い変状を優先的に修繕します。

主な変状と修繕方法

損傷 : うき	修繕方法 (補修) : はく落防止塗布工
	

## 7. 対策に係わる着手完了予定年度及び全体概要事業費


対策に係わる着手予定年度に関しては、令和 11 年度に工事を行います。また、全体の事業費に関しては、10 年間（令和 6 年 4 月～令和 16 年 3 月）で 14.7 百万円となる見込みです。

### ◇対策措置の内容と概算費用

優先 順位	トンネル名	建設 年度 (年)	延 長 (m)	幅員 (m)	等級 (級)	判定 区分	対策措置予定と完了年度										
							R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1 位	大鱒トンネル	1999	478	7.5	C	II a					定期点検長	剥落防止工				定期点検長	全体概要事業費
											寿命化計画	5.7			寿命化計画	4.5	
合計（百万円）											4.5	5.7				4.5	14.7

## 8. コスト縮減効果

予防保全型管理は事後保全型管理と比較して、今後 50 年間で約 5.9 億円→約 0.001 億円 (▲5.8 億円) となり、約 98%のコスト縮減効果が期待され、これを目標とします。これほどの縮減効果があるのは、大鱈トンネルは延長が 478.0m と長く、事後保全型管理で大規模修繕となった場合、膨大な費用を要することが想定されるためです。



## 9. 今後の展望

今後は継続的に点検を行い、適切な対策を実施することでトンネルの安全性が高く保たれ、安心・安全面に加え、定期的な照明施設の更新や適正な日常の維持管理等により、人々がトンネルをより快適に利用することができます。

## 参 考 资 料



②トンネルの補修費用（予防保全）集計 【6年～10年以内】

番号	トンネル名	延長(m)	補修内容	判定区分	設計費	工事費	事業費
				区分	(百万円)	(百万円)	(百万円)
1	大鱒トンネル	478.0	剝落防止	II a	4.0	1.7	5.7
合 計 1トンネル				合計	4.0	1.7	5.7

③トンネルの補強費用（事後保全）集計

番号	トンネル名	延長(m)	補修内容	判定区分	設計費	工事費	事業費
				区分	(百万円)	(百万円)	(百万円)
1	大鱒トンネル	478.0	成型パネル接着	II a	4.0	606.9	610.9
合 計 1トンネル				合計	4.0	606.9	610.9



